

# **浙江济元一达机械有限公司年产150万套园林工具消音器及5万套汽车座椅冲压件的技改项目**

## **竣工环境保护验收情况说明**

### **1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况**

#### **1.1 设计简况**

浙江济元一达机械有限公司年产150万套园林工具消音器及5万套汽车座椅冲压件的技改项目按照国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等相关规定，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运营，在生产过程中，产生废水、废气、固废污染物和噪声，本项目的实际环保投资10万元，占项目实际总投资500万元的2.0%。

#### **1.2 施工简况**

该项目环境保护设施完成设计与施工，环境保护资金得到保证，环境影响报告表及其审批部门备案文件中提出的环境保护对策措施得到落实。

#### **1.3 验收过程简况**

项目生产线及相关配套环保设施已于2022年01月完成建设，并于2022年07月委托金华倾城科技有限公司对其年产150万套园林工具消音器及5万套汽车座椅冲压件的技改项目竣工环境保护验收工作，金华倾城科技有限公司于2022年07月委派专业技术人员对其厂及周围环境、生产工艺及污染源产生等情况进行现场勘查，于2022年08月18日、08月19日委托浙江中实检测技术有限公司进行废水、废气、噪声的现场取样分析，金华倾城科技有限公司完成了本项目竣工环境保护验收监测报告，并于2022年12月08日组织召开“浙江济元一达机械有限公司年产150万套园林工具消音器及5万套汽车座椅冲压件的技改项目”竣工环境保护设施验收会，邀请有关技术人员担任技术专家。验收工作组现场踏勘了项目主体工程和配套环保设施建设、运行、管理情况，听取建设单位的汇报，查阅了相关档案资料，综合与会人员的发言内容，形成竣工环境保护验收意见。

#### **1.4 公众反馈意见及处理情况**

本项目自项目设计、施工和验收期间未接到公众反馈意见或投诉。

## 2 其他环境保护措施的落实情况

环境影响报告表及其审批部门审查意见中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

### 2.1 制度措施落实情况

#### （1）环保组织机构及规章制度

企业已制定环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、环保设施定期保养制度。建立台帐，包括监测台帐、危险废物管理台账等。并配备环保专员1名，负责制度落实、台账管理等工作。

#### （2）环境风险防范措施

企业危废暂存间地面做了重点防渗处理，危废暂存间内张贴标识标牌、管理制度、悬挂台账。

#### （3）环境监测计划

无。

### 2.2 配套措施落实情况

#### （1）区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域消减及落后产能淘汰。

#### （2）防护距离控制及居民搬迁

本项目环评和备案文件均未设置卫生防护距离。本项目不涉及居民搬迁。

### 2.3 其他措施落实情况

本项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等。

## 3 整改工作情况

验收工作组对本项目提出的要求有：

1、严格按项目环评文件及其批复确定的内容组织生产，严格落实好环保相关法律、法规、标准要求，确保污染物稳定达标排放，总量控制，加强性信息公开，妥善处理邻里关系，确保环境安全、社会和谐；

2、依照有关验收技术规范，完善验收监测报告相关内容及附图附件，及时公示企业环境信息和竣工验收材料；

3、进一步规范危废仓库，分类存放，做好防范措施，做好标牌标识和台账记录，危废严格按相关规范转移和管理；

4、建议进一步加强设备日常维护保养等降噪隔声措施；

5、建议加强日常生产的环保管理、责任制度，重视员工环保管理理念，加强车间基础管理，做好清洁生产工作，落实好各项风险事故防范和应急措施，确保不发生任何环保和安全事故。

整改措施：我公司已落实台账记录等工作，严格按项目环评文件及其批复文件确定的内容组织生产；做好环保设施的日常管理和维护工作，做好危废管理台账等记录；完善竣工环境保护验收报告。

浙江济元一达机械有限公司年产150万套园林工具消音器及5万套汽车座椅冲压件的技改项目的整改措施已按评审专家意见进行落实，具体的整改情况符合要求。

浙江济元一达机械有限公司

2022年12月