



203112050007

检验检测报告

报告编号：R2023636-05

项目名称：克拉玛依市新奥达石油技术服务有限公司
第二季度厂界噪声监测项目

委托单位：克拉玛依市新奥达石油技术服务有限公司

报告日期：2023年6月16日

新疆钧仪衡环境技术有限公司



注意事项

1、本公司对出具的数据负责，对委托单位所提供的样品和技术资料保密。未经本公司书面许可，客户不得部分复制检验检测报告和部分引用检验检测数据或结果（全文复制和引用除外）。

2、本公司的所有检测过程，遵循现行有效的检验检测技术标准和规范。委托单位在委托前应说明检测目的，凡是污染事故调查、环保验收检测、仲裁及鉴定检测等需在委托单中说明，并由本公司按检测技术标准和规范进行采样、检测。自送样委托检测，受检方信息和样品名称为委托方自报的内容，报告只对本次送检样品检验检测数据和结果负责。

3、报告无编制、审核、签发人签名无效；报告无本公司“检测专用章”和骑缝章无效。

4、对检验检测报告若有异议，应于收到报告之日起十个工作日内向我公司提出，逾期不予受理。但对于性能不稳定、不易留样的样品，恕不受理复检。

单位地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区昆仑路 553-508 号
(联商综合楼五层)

邮政编码：834000

联系方式：0990-6620130

电子信箱：klmyjyh@163.com

企业网址：www.klmyjyh.com



噪声检测结果报告单


报告编号: R2023636-05

检验检测日期	2023年5月31日-6月1日	检验检测环境	晴, 风速<5m/s
校准结果 (dB)	检测前: 93.9	检测后: 93.9	样品数量
声级计型号(编号)	AWA6228 203431		校准器型号(编号)
AWA6022A 2022706			

噪声检测结果 [dB(A)]

序号	检测点位	2023年5月31日		2023年6月1日		
		时间	检测结果	时间	检测结果	备注
1	Z1	11:03	42	00:07	41	
2	Z2	11:19	44	00:21	42	
3	Z3	11:37	43	00:39	41	
4	Z4	11:55	41	00:56	40	

检测点位示意图



▲ 噪声检测点位

备注 本报告仅对本次检验检测样品结果负责。

