

2018 年 9 月 16 日

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

市政备-1

工程名称：火炬水质净化厂一期工程

验收日期：2018年9月16日

建设单位（盖章）中山火炬水务有限公司



一、工程概况

工程名称	火炬水质净化厂一期工程	工程地点	中山火炬开发区东利村
工程规模	建设规模11438.75m ² ，日处理量10万吨生活污水处理厂一座，主要建筑物有提升泵房等工艺建筑及附属工程，最大跨度14m，其中综合楼的建筑层数为3层。	工程造价 (万元)	17080.43万元
结构类型	钢筋混凝土	工程用途	
施工许可证证号	442000201512031401	开工日期	2015.12.3
监督单位	中山市住房和城乡建设局	监督登记号	A15106
建设单位	中山火炬水务有限公司		
勘察单位	广东中山地质工程勘察院	资 质 证 号	190634-kj
施工单位	广州市市政工程机械施工有限公司		A1104044010201
监理单位	广东中山建设监理咨询有限公司		E144007469
施工图审查单位	东莞市聚科源建设工程咨询有限公司中山分公司		

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	谢卓成
副组长	袁卫华
组员	钟正华、黄炳栋、游有光、苏文越、罗美之、陈士亮、汪剑聪、赵新学、鲁睿、何江生、王增群、袁顺祺

2、专业组

专业组	组 长	组 员
地基与基础分部	谢卓成	钟正华、黄炳栋、袁卫华、游有光、苏文越、罗美之、陈士亮、汪剑聪、赵新学、鲁睿、何江生、王增群、袁顺祺
主体结构分部	谢卓成	钟正华、黄炳栋、袁卫华、游有光、苏文越、罗美之、陈士亮、汪剑聪、赵新学、鲁睿、何江生、王增群、袁顺祺
建筑装饰装修分部	谢卓成	钟正华、黄炳栋、袁卫华、游有光、苏文越、罗美之、陈士亮、汪剑聪、赵新学、鲁睿、何江生、王增群、袁顺祺
建筑屋面分部	谢卓成	钟正华、黄炳栋、袁卫华、游有光、苏文越、罗美之、陈士亮、汪剑聪、赵新学、鲁睿、何江生、王增群、袁顺祺
建筑给排水分部	谢卓成	钟正华、黄炳栋、袁卫华、游有光、苏文越、罗美之、陈士亮、汪剑聪、赵新学、鲁睿、何江生、王增群、袁顺祺
建筑电气分部	谢卓成	钟正华、黄炳栋、袁卫华、游有光、苏文越、罗美之、陈士亮、汪剑聪、赵新学、鲁睿、何江生、王增群、袁顺祺
建筑节能分部	谢卓成	钟正华、黄炳栋、袁卫华、游有光、苏文越、罗美之、陈士亮、汪剑聪、赵新学、鲁睿、何江生、王增群、袁顺祺

(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、验收组实地查验工程质量；
- 5、专业验收组发表意见，验收组成工程竣工验收意见并签名。

（三）、工程质量评定

[illegible]

四、验收（专业）组成员签名






姓 名	工 作 单 位	职 称	职 务	签 名
钟正华	中山火炬水务有限公司	工程师	副总经理	钟正华
谢卓成	中山火炬水务有限公司	工程师	项目经理	谢卓成
黄炳标	中山火炬水务有限公司			黄炳标
袁华	广东建设监理咨询有限公司	工程师	总监	袁华
游有光	广东建设监理咨询有限公司	工程师	专业监理工程师	游有光
陈士高	广州市市政工程机械施工有限公司	一级建造师 工程师	项目经理	陈士高
江剑聪	广州市市政工程机械施工有限公司	工程师	技术负责人	江剑聪
鲁莹	广州市市政工程机械施工有限公司	资料员		鲁莹
何江生	广州市市政工程机械施工有限公司			何江生
赵新宇	广州市市政工程机械施工有限公司		安全员	赵新宇
罗美之	中山火炬职业技术学院			罗美之
马文斌	广东省环境保护工程研究院有限公司	高级工程师		马文斌
王增祥	广东建设监理咨询有限公司	工程师		王增祥
袁华	广东建设监理咨询有限公司	工程师	监督员	袁华

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论:

本工程严格按设计图纸进行施工, 质量符合设计及相关规范要求, 工程资料齐全、完整, 工程评定为合格, 同意验收。

验收日期: 2018 年 9 月 6 日

建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)
				
项目负责人: 法人代表:	项目总监:	项目负责人: 法人代表:	项目负责人:	项目负责人:
